Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга
Заведующий:
Кузнецова Ирина Николаевна

Кузнецова И.Н.
cn=Кузнецова И.Н.,
o=ГБДОУ детский сад № 3 Кировского района Санкт-Петербурга,
email=dou3@kirov.spb.ru,
c=RU
2022.04.27 13:38:28 +03'00'

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий ГБДОУ детским садом № 3
Кировского района Санкт-Петербурга
_____ /И.Н. Кузнецова /

Перечень
мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания
ГБДОУ детского сада № 3
Кировского района Санкт-Петербурга, по адресу: Трамвайный пр., д.11, корп. 4 лит. А, выполнение которых является невозможным (нецелесообразным)

№	Наименование мероприятия	СП 59.13330. 2020	Обоснование включения в перечень
1	**Входные пути**		
1.1	Обустроить входной тамбур шириной не менее 1,6 м при глубине не менее 2,45 м.	п.6.1.8	Обустроить входной тамбур невозможно из-за конструктивных особенностей здания: ширина тамбура составляет 2,2 м, глубина 1,2 м.
2	**Пути движения внутри здания**		
2.1	Обустроить внутреннюю лестницу, с шириной лестничного марша не менее 1,35 м.	п.6.2.8	Ширина марша составляет 1,2 м, увеличение ширины марша невозможно в связи с конструктивными особенностями помещений здания
2.2	Обустроить внутреннюю лестницу ограждениями с поручнями округлого сечения с обеих сторон на высоте 0,87-0,93 м с завершением поручня длиннее марша лестницы и рельефным обозначением этажей на поверхности поручней.	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	Ширина марша составляет 1,2 м, замена ограждений лестницы с поручнями округлого сечения и дооборудование поручней со стороны стены невозможно в связи с сужением проходов. Невозможно, в связи с конструктивными особенностями помещений здания.
2.3	Предусмотреть при перепаде высот пола в здании устройство подъемного устройства, лифта, пандусов.	п.6.2.9	Установка стационарной подъемной платформы/пандусов на лестнице, предназначенной для эвакуации людей, невозможна. Размещение лифтов в помещениях здания невозможно в связи с конструктивными особенностями помещений.
2.4	Расширение дверных проёмов до ширины не менее 0,9 м. Снизить элементы порогов дверей до высоты 0,014 м	п.6.2.4.	В связи с конструктивными особенностями здания расширение дверных проёмов и снижение порогов невозможно
2.5	Расширение коридора с соблюдением требования: ширина коридора должна быть не менее 1,5м.	п.6.2.1.	Расширение коридора шириной 1,5 м невозможно в связи с конструктивными особенностями здания. Ширина коридора 1,1 м.

2.6	Обеспечить подходы к различному оборудованию и мебели по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.	п.6.2.2.	Выполнение пункта невозможно в связи с конструктивными особенностями здания
3	**Санитарно-гигиенические помещения**		
3.1	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для посетителей, в т. ч МГН, обеспечив универсальную кабину шириной не менее 2,2 м, глубиной не менее 2,25 м и шириной двери кабины не менее 0,9 м.	п. 6.3.1	Оборудование санитарно-гигиенического помещения для посетителей, в т. ч МГН шириной не менее 2,2 м и глубиной не менее 2,25м. невозможно в связи с конструктивными особенностями здания. Ширина санитарно-гигиенического помещения составляет 0,7 м, глубина – 1,3 м. Санузел используется только сотрудниками.